



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ

Детский сад №22

«Союзшко» г. Казань РТ.

Л.Б. Монгуш

«01» *вх* 2020 г.

№ 1-Е от 01.01.2020

Инструкция по охране труда

при работе со швейной машиной

1. Общие требования безопасности

ИОТ-22/3-2020

- 1.1. К работе со швейной машиной допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе допускаются учащиеся с 5-го класса.
- 1.2. Опасные производственные факторы:
 - уколы пальцев рук иголками и булавками при работе без напёрстка;
 - травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами и при работе на швейной машине;
 - поражение электрическим током при работе на электрической швейной машине, при работе с электрическим утюгом;
 - ожоги рук при касании нагретых металлических частей утюга или паром при обильном смачивании материала;
 - возникновение пожара при оставлении включенного в сеть утюга без присмотра;
- 1.3. При выполнении работ на швейной машине используется специальная одежда: халат или фартук, косынка, а также диэлектрический коврик при работе с электроутюгом и при работе на электрической швейной машине;
- 1.4. При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации школы и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его ближайшее лечебное учреждение.
- 1.5. После выполнения работ на швейной машине тщательно вымыть руки с мылом.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку;
- 2.2. Проверить отсутствие ржавых иголок и булавок;
- 2.3. Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура утюга, швейной машины;
- 2.4. Убедиться в наличии и исправности защитного заземления корпуса электрической швейной машины, наличие диэлектрического коврика на полу около машины, утюга.

3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. Хранить иголки и булавки в определённом месте (подушечке, коробочке и пр.) не оставлять их на рабочем месте;
- 3.2. Не пользоваться ржавыми иглоками и булавками, ни в коем случае не брать иглолки и булавки в рот; шить иглоками только с напёрстком;
- 3.3. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми концами от себя, передавать их друг другу ручками вперёд.
- 3.4. Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины;
- 3.5. Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола их иглой;
- 3.6. Перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в отсутствии булавок или иголок на линии шва.
- 3.7. Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях


- 4.1. При появлении неисправности в работе швейной машины прекратить работу, отпустить педаль пуска электрической швейной машины и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру). Работу продолжать только после устранения неисправности.
- 4.2. В случае поломки швейной иглы или булавки, обломки их не бросать на пол, а убирать в урну.
- 4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации школы
- 4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы

- 5.1. Отключить электрическую швейную машину от сети.
- 5.2. Проверить наличие рабочего инструмента и привести в порядок рабочее место.
- 5.3. Провести влажную уборку помещения и его проветривание.
- 5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлен (а):

«01» 02 2020 г.


(подпись) (расшифровка подписи)